

Bilag 65



LEKKASJEKILDEN: Lastebøyen i Vatsfjorden.

FOTO: PRIVAT

Visste ikke om oljen om bord

Af Decom Offshore kjente ikke til flere tusen liter olje om bord i plattformen som forårsaket flere oljeutslipp i Vatsfjorden i november.

VINDAFJORD: – Sterkt beklagelig og uakseptabelt, er ordene Fiskarlaget Vest bruker om at Af Decom Offshore (AFDO) i Vats ikke informerte som avtalt.

Verken oljeutslippet i Vatsfjorden eller utvidet liggetid for lastebøyen fra Statfjord C ble opplyst til Fiskarlaget Vest (FV). Derfor har styret i FV skrevet til AFDO, med kopi til departementer, direktorater, Kystverket og Fylkesmannen i Rogaland.

– Styret ber om at Fiskarlaget Vest straks blir skriftlig orientert av AF om hva som har gått galt i forhold til planlagt drift siden det er kommet olje på sjøen, skriver de.

Kjente ikke til oljen

Af Decom svarte raskt og forklarer i brevet at oljeutslippet det skjedde da AFDO 12. november startet med å krenge lastebøyen som hadde

ligget i ro i fjorden siden juli. Samdunnskontakt Evy Lærdal forklarer at noe av oljen kan ha unnsloppet lensene som var lagt i sjøen. Etter oppdagelsen av olje, ble lastebøyen grundig undersøkt og de fant olje man ikke visste om. 4.055 liter er siden pumpet ut og tatt hånd om, melder AFDO.

Klima- og forurensningsdirektoratet fikk også en redegjørelse, etter at den ukjente oljen ble oppdaget.

«Slik vi vurderer det har dere avdekket en risikofaktor som dere nå har tatt høyde for ved de ekstratiltak som er iverksatt,» skriver Klif og gir AFDO grønt lys for å fortsette arbeidet med lastebøyen fra Statfjord C.

Norges Naturvernforbund, Vats/Yrkje er ikke tilfreds med at det ikke er kommet fram hvor mye olje som rant ut i fjorden. Ståle Jøtne har på vegne av NMF spurt Klif hvorfor ingen kjente til at det var olje igjen i bøyen, etter at Statoil og AF har kvalitetssikret og kartlagt hva den inneholdt.

Klif svarer at det er Kystverket som håndterer hendelsen i Vatsfjorden.

eva.sternhoff@h-avis.no