

Bilag 69

Jakob Hatteland Resources AS
v/ Jakob Hatteland

advokat
Sturla Vik-Vestly
MNA

5578 NEDRE VATS

advokat
Håkon Johnsen Skimmeland
Master of Laws (LLM) MNA

advokatfullmektig
Linn Therese Erve
MNA

Skjold, 14.3.2012

Vår ref: Sak nr. 2414

Ansvarlig advokat: Sturla Vik-Vestly

JAKBO HATTELAND RESOURCES AS - SKRIFTLIG REDEGJØRELSE FOR SIKRING AV BEVIS.

INNLEDNING

På forespørsel fra Jakob Hatteland Resources AS den 12.3.2012 ble Advokatfirma Vik Vestly AS v/ undertegnede bedt om å bistå i forbindelse med sikring av mulig bevis for kvikksølvforurensede støvmasser i lokaler tilhørende Raunes Fiskefarm på Raunes i Vindafjord kommune.

Oppdraget var konkretisert til å være tilstede under det arbeid som ble foretatt for innhenting av antatt bevismateriale herunder å beskrive den konkrete fremgangsmåte som ble benyttet under prosessen.

Formålet med vår bistand var å sikre notoritet over fremgangsmåten samt bevitne de enkelte deler av det arbeidet som ble utført.

BAKGRUNN FOR OPPDRAGET

Den bakenforliggende årsak til gjennomføringen av oppdraget relaterer seg til en langvarig uenighet mellom Raunes Fiskefarm AS og AF Decom Offshore AS (AF Decom) knyttet til skadevirkninger for Raunes Fiskefarm AS sitt anlegg på Raunes i forbindelse med AF Decom sin etablering av anlegg for opphugging/demontering av offshoreinstallasjoner i samme område. Tvisten mellom de to bedrifter har vært gjenstand for behandling i tingrett - og lagmannsrett, og det er så vidt en forstår også anket til Høyesterett.

I tillegg er den bakenforliggende årsak til oppdraget at det er påvist særskilt høye konsentrasjoner av kvikksølv i en støvprøve innhentet i samme lokale, og hvor konsentrasjonen er av en slik størrelse at det vil kunne ha betydning for nærmiljøet utover

tvisten partene i mellom. Av den grunn har Jakob Hatteland Resources AS involvert seg i saken da denne selskapsgruppen er en større næringsaktør i området med mange ansatte bosatte i nærområdet til Raunes.

GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

Raunes Fiskefarm AS og AF Decom er naboer til hverandres anlegg på Raunes i Vindafjord kommune. Vedlagt følger som bilag 1 2 bilder hentet fra <http://www.fonnakart.no> som viser anleggenes plassering. Videre er det i vedlegg 2 inntatt 2 skisser som viser utvendige – og innvendige mål på deler av bygget til Raunes Fiskefarm.

Avstand i luftlinje fra AF Decom sitt kaiområde til Raunes Fiskefarm sitt anlegg er om lag 180 meter.

Undertegnede møtte mandag 12.3.12 kl. 13.00 klient og representant for SLab AS. Pb. 753, 5404 Stord, org. nr. 986 476 784, Oddmund Emmerhoff ved Hatteland Gruppens hovedkontor i Nedre Vats.

SLab As var engasjert av Jakob Hatteland Resources AS til å forestå innsamling av støvmateriale m.v. igjen skulle sendes til analyse. På forespørsel opplyste Emmerhoff at hans arbeidsgiver var akkreditert etter NS- EN ISO/IEC 1725.

Før prøvetakingen ble igangsatt tok undertegnede kontakt med AF Decom Offshore AS ved hhv. Eivind Skeie og Bernt Hildisch hvor begge ble forespurt om det var ønskelig for AF Decom å være til stede under prøvetakingen. På tlf. ble det opplyst fra AF Decom at de ikke ønsket dette, og dette ble fulgt opp fra advokatfirma Schjødt AS sin side ved at det ble sendt e. e-post til undertegnede fra advokat Vidar Strømme. Kopi av denne e-post er vedlagt denne redegjørelse som bilag 2.

Undertegnede kjørte ca kl. 14.00 til Raunes Fiskefarm sine lokaler på Raunes. Til stede under prøvetakingen var også Elling Frøland som er ansatt hos Jakob Hatteland Resources AS. Før prøvetakingen ble det utdelt verneutstyr i form av "svenskesko", engangskjeledress, munnbind og engangshansker.

Alle tre deltakerne under prøvetakingen hadde slikt utstyr. Før prøvetakingen ble det avklart at det skulle innhentes en referanseprøve (0-prøve) til sammenligning. Pga manglende egnede lokaliteter i nærområdet ble det besluttet at denne ble innsamlet i ettertid av Oddmund Emmerhoff. Det skulle da benyttes en annen støvsuger enn den som ble benyttet ved innsamling på Raunes.

Det ble benyttet en nyinnkjøpt støvsuger av type Miele Black Pearl 5000, samt nye støvsugerposer tilpasset støvsugeren. Det vises til illustrasjoner inntatt i vedlegg 4 hvor dette er dokumentert.

SLab v/ Oddmund Emmerhoff gikk deretter i gang med innsamling av materiale.

BESKRIVELSE AV INNSAMLINGSSTED OG INNSAMLING


Innsamling av materiale ble foretatt på åpent loft i produksjonslokalet til Raunes Fiskefarm. Jeg viser til bildemappen i vedlegg 4 som viser innsamlingsstedet. Innsamling ble foretatt ved bruk av støvsuger og nyåpnet støvsugerpose. I vedlegg nr. 2 er det inntatt en enkel skisse som innsamlingspunkter og arealer. Dette ble oppmålt ved bruk av metermål på stedet.

Det ble totalt samlet inn om lag 125 gram materiale. Jeg viser til bilder som viser veiing av mengde innsamlet materiale.

Det innsamlede materiale ble fordelt i fire mindre prøver. 2 prøver ble overført til små plastflasker. To prøver ble lagt i egnede plastposer med en ytre pose til beskyttelse. Plastflaskene ble pakket ned av Oddmund Emmerhoff fra SLab AS og medtatt for videre analyse. 1 prøve i plastpose ble beholdt av Jakob Hatteland Resources AS v/ Elling Frøland. En prøve i plastpose ble beholdt av undertegnede og er p.t. lagret i bankboks.

Innsamlingen ble avsluttet kl. 15.15.

Med vennlig hilsen
Advokatfirma Vik Vestly AS


Sturla Vik-Vestly



**Vindafjord
kommune**

Flybilder (ortofoto)

Målestokk: 1:5 000

Dato 13.03.2012

Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Stilet eigendomsrense kan være beheftet med store feil



Lastet 1 av 2 kartfliser

RAUNES FISKEFARM

AF DEL OM OFFSHORE AS




Vindafjord
kommune

Flybilder (ortofoto)

Målestokk: 1:2 500

Dato 13.03.2012

Med forbehold om feil i kartanlegget. Stilet eiendomsnrone kan være beheftet med store feil




Lager 1ctg.


Glusc
1ctg

Loft.

Lager 1ctg



Star oppasmet at Elling Frøland 6.3.2012
Star oppasmet at Stab 12.3.2012
Ikke stavsugd pga. andre objekter.



Sturla Vik-Vestly

Fra: Vidar Strømme / Schjødt [vidar.stroemme@schjodt.no]
Sendt: 12. mars 2012 14:23
Til: 'post@vikvestly.no'
Kopi: 'Bengt Hildisch'
Emne: Raunes - AF

Advokat Vik Vestly

Undertegnede har nettopp fått en telefonhenvendelse fra dir. Bengt Hildisch i AF Decom. Etter hva vi forstår skal De, med mulige medhjelpere, foreta prøver ved Raunes Fiskefarm – etter det opplyste om en halv times tid. Hildisch ble forespurt om AF Decom ville medvirke til det. Hva slags prøvetaking det dreier seg om vet vi ikke noe nærmere om. Etter det vi kjenner til, er miljøovervåkning er nokså grundig prosess med krav til både prosedyrer og grunnlag mv.

Vi vet ikke noe nærmere om hva som er formålet med dette, men synes ikke vi kan trekkes inn i dette på slike premisser. Jeg skriver denne e-posten slik at dette i ettertid ikke skal utlegges overfor omverdenen på en måte som det ikke er grunnlag for.

Med vennlig hilsen

SCHJØDT

Vidar Strømme
Advokat

vidar.stromme@schjodt.no <http://www.schjodt.no>
Advokatfirmaet Schjødt DA, Dronning Maudsgt. 11, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo
Tel: +47 22 01 88 00 Fax: +47 22 83 17 12 Dir: +47 23 01 15 31 Mob: +47 905 78 149

 tenk på miljøet før denne e-posten skrives ut

Denne meddelelsen kan inneholde informasjon som er konfidensiell og/eller underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kun den tiltenkte adressat har adgang til å lese eller videreformidle denne e-posten eller tilhørende vedlegg. Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender pr e-post, slett denne e-posten med vedlegg og ødelegg samtlige utskrifter og kopier av den.

ILLUSTRASJONSMAPPE

Alle bilder er tatt av advokat Sturla Vik-Vestly på Raunes den 12.3.12 mellom kl. 14.00 og kl. 15.15



Bilde nr. 1. Bildet viser forberedelse til prøvetaking



Bilde nr. 2. Bildet viser utpakking av støvsugerslange til bruk ved innsamlingen.



Bilde nr. 3. Bildet viser ny støvsuger i uåpnet pakning



Bilde nr. 4. Bildet viser deler av «loftet» i produksjonslokalet til Raunes Fiskefarm. Det område som er lengst bort (med blåe kanner) er et av flere områder som ble støvsuget. Bildet er tatt fra den møneveggen som vender mot AF Decom sitt anlegg.




Bilde nr. 5. Bildet viser montering av støvsuger.



Bilde nr. 6. Bildet viser bortrydding av løse effekter før støvsuging mot den delene av loftet som vender mot sjøen.



Bilde nr. 7. Iverksetting av støvsuging.




Bilde nr. 8. Vi ser at det samles inn materiale.



Bilde nr. 9



Bilde nr. 10. Bildet viser fortsatt innsamling. I mønet og langs veggen ser vi åpningene (spalter) hvor det er luftinnstrømning til lokalet.



Bilde nr. 11. Bildet viser et nærbilde av luftespalter i mønet som vender mot AF Decom sitt anlegg.



Bilde nr. 12. Viser innsamling.



Bilde nr. 13. Viser innsamling i metallstag langs langvegg mot sjøen.



Bilde nr. 14. Viser påbegynt innsamling i det areal som vistes på bilde nr. 4 ovenfor.



Bilde nr. 15. Bildet viser areal som ikke er støvsuget. De svarte flekkene på gulvet er blader og annet organisk materiale fra vegetasjon som antas å ha kommet inn i lokalene via spaltene på møneveggen.



Bilde nr. 16. Bildet viser klargjøring av kalibrert laboratorievekt.



Bilde nr. 17. Bildet viser veiing av tom støvsugerpose. Vekt er 56,198 gram.



Bilde nr. 18. Bildet viser den posen som ble benyttet til innsamling. Posen ble veid av SLab AS til 55,952 gram i tom tilstand før bruk.



Bilde nr. 18. Bildet viser tom plastpose til bruk ved veiing. Posen veier 10,769 gram.



Bilde nr. 19. Bildet viser veiing av støvsugerpose som er lagt inn i plastposen som vist på bilde nr. 18. Før veiing ble vekten nullstilt slik at den nå viser nettovekt uten plastpose (kun støvsugerpose m/ innhold). Samlet vekt er 175,136 gram. Fratrullet vekt av støvsugerposen på 55,952 gram er netto vekt av innsamlet materiale 119,438 gram.



Bilde nr. 20. Bildet viser bruk av saks for å åpne posen. Vi ser at det er den posen som veier om lag 55 gram ved at det viser noe av dette tallet på posen.



Bilde nr. 21. Pose i åpnet tilstand.



Bilde nr. 22. Bildet viser tømning av innhold fra støvsugerposen til plastpose på laboratorievekten.



Bilde nr. 23. Bildet viser fordeling av innsamlet materiale på to plastposer i like deler.



Bilde nr. 24. Bildet viser veiing av nettoinnhold i plastpose; 30, 166 gram.



Bilde nr. 25. Bildet viser veiing av nettoinnhold fra den andre plastposen; 51,210 gram. Resten av materialet ble liggende igjen i støvsugerposen ved tømningen.



Bilde nr. 26. Bildet viser innsamlet materiale overført fra plastpose til prøvetakingsflaske. Innhold er netto 24.410 gram.



Bilde nr. 27. Bildet viser innpakking og forsegling av støvsuger/støvsugerslange ved bruk av strips. Begge effekter ble destruert etter bruk.